



Protokollnummer: 40582887
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 08.07.2025
Sachverständiger: Georg Niederberger
Besichtigung durch: Georg Niederberger

Gebrauchtwagendokumentation

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Seat ATECA		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	VSSZZZ5FZM6555665
Erstzulassung	09.04.2021	Laufleistung (abgelesen)	79.549 km
HSN/TSN	7593 / AOB 00132	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 7
Farbe	Schwarz Perleffekt	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm	Nächste HU	08/2026
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	18.500 km
Letzte Wartung	11/2024 bei 60.000 km	Polsterart	Alcantara/Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.940 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5

Gebrauchtwagendokumentation

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/40 R19 96Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.
2	235/45 R19 96Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M	Sommerreifen auf Stahl	Sonstige	4	

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Lackmangel
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Optischer Mangel) - Kratzer
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (OptischerMangel) - Kratzer
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Optischer Mangel) - Kratzer
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer
6	Stoßfänger hinten	Spoiler - Kratzer
7	Verkleidungen/Abdeckungen	Dachhimmel - verschmutzt
8	Verkleidungen/Abdeckungen	Laderaumverkleidung links - Kratzer
9	Verkleidungen/Abdeckungen	Laderaumverkleidung rechts - Kratzer



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Georg Niederberger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wieserling 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim




Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Laderaum



Abbildung 17: FIN



Abbildung 18: FIN



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Lackmangel



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Lackmangel



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Lackmangel



Beschädigung #1: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - Lackmangel



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Optischer Mangel) - Kratzer



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Optischer Mangel) - Kratzer



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Optischer Mangel) - Kratzer



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Optischer Mangel) - Kratzer



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Optischer Mangel) - Kratzer



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Optischer Mangel) - Kratzer



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Optischer Mangel) - Kratzer



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Optischer Mangel) - Kratzer



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Spoiler - Kratzer



Beschädigung #7: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - verschmutzt



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - Kratzer



Beschädigung #8: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - Kratzer



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - Kratzer



Beschädigung #9: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - Kratzer



Checkliste

Vorhanden	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input type="checkbox"/>	Anhängevorrichtung-Funktion/Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input checked="" type="checkbox"/>	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Einparkhilfesystem Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Fehlerspeicherauslese
<input checked="" type="checkbox"/>	Fensterheber funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Heizung/Klima funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Lenkradheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor startet eigenständig
<input checked="" type="checkbox"/>	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Schiebedach-/Verdeck funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Sitzbelüftung-Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzverstellung el./man. Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild