



Gebrauchtwagendokumentation

Protokollnummer: 41714959
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 25.09.2025
Sachverständiger: Georg Niederberger
Besichtigung durch: Georg Niederberger

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Seat ATECA		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	VSSZZZ5FZM6554470
Erstzulassung	08.04.2021	Laufleistung (abgelesen)	77.429 km
HSN/TSN	7593 / AOB 00132	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 4
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 7
Farbe	Schwarz	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm	Nächste HU	04/2026
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	19.800 km
Letzte Wartung	11/2024 bei 67.216 km	Polsterart	Alcantara/Leder
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Anthrazit
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.940 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5

Gebrauchtwagendokumentation

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/45 R18 95V	Winterreifen auf Leichtmetall	Dunlop	5mm / 5mm	i.O.
2	225/45 R18 95V	Winterreifen auf Leichtmetall	Dunlop	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M	Sommerreifen auf Stahl	Sonstige	5	



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Kotflügel links (Zierleiste unten) - Kratzer
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer
7	Rad/Reifen	Reifensatz komplett (Winterreifen aufgezogen) - entspricht nicht den Leasingvorgaben
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden
9	Tür vorn links	Zierleiste unten - Kratzer
10	Verkleidungen/Abdeckungen	Laderaumverkleidung links - Kratzer

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Tür hinten links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Georg Niederberger', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (Georg Niederberger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wieserling 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim




Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument




Abbildung 12: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Laderaum




Abbildung 17: FIN




Abbildung 18: FIN

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links (Zierleiste unten) - Kratzer



Beschädigung #1: Kotflügel links: Kotflügel links (Zierleiste unten) - Kratzer




Beschädigung #2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #2: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - Kratzer



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Winterreifen aufgezogen) - entspricht nicht den Leasingvorgaben



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Winterreifen aufgezogen) - entspricht nicht den Leasingvorgaben




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Reifensatz komplett (Winterreifen aufgezogen) - entspricht nicht den Leasingvorgaben



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden




Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden




Beschädigung #9: Tür vorn links: Zierleiste unten - Kratzer



Beschädigung #9: Tür vorn links: Zierleiste unten - Kratzer



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen:
Laderaumverkleidung links - Kratzer



Beschädigung #10: Verkleidungen/Abdeckungen:
Laderaumverkleidung links - Kratzer



Checkliste

Vorhanden	Name
☒	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
☐	Anhängevorrichtung-Funktion/Zustand
☒	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
☒	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
☒	Einparkhilfesystem Funktion
☒	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
☐	Fehlerspeicherauslese
☒	Fensterheber funktionsfähig
☒	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
☒	Heizung/Klima funktionsfähig
☐	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
☒	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
☒	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
☒	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
☒	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
☒	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
☐	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
☐	Lenkradheizung-Funktion
☒	Lichtanlage funktionsfähig
☒	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
☒	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
☒	Motor startet eigenständig
☒	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
☐	Schiebedach-/Verdeck-funktionsfähig
☐	Sitzbelüftung-Funktion
☐	Sitzheizung-Funktion
☒	Sitzverstellung el./man. Funktion
☒	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
☒	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild