



Protokollnummer: 40051976
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 05.06.2025
Sachverständiger: David Müller
Besichtigung durch: David Müller

Gebrauchtwagendokumentation

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Ford Puma		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	WF02XXERK2MU73844
Erstzulassung	07.04.2021	Laufleistung (abgelesen)	20.286 km
HSN/TSN	8566 / BSP 00083	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Benzin/E / 3
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	114 kW / 999 ccm	Nächste HU	04/2024
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	5 %
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Rot
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.760 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5

Gebrauchtwagendokumentation

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/50 R18 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm	i.O.
2	215/50 R18 92V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2025



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen	
2	Blinkleuchte	Spiegel rechts - gebrochen / gerissen	repariert
3	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion	
4	Interieur	Innenraum - verschmutzt	
5	Kotflügel links	Radlauf - verkratzt / verschürft	repariert
6	Kotflügel rechts	Radlauf - verformt	repariert
7	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - verformt	repariert
8	Motor	Motor - leuchtet	
9	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig	
10	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verformt	repariert
11	Tür hinten rechts	Zierleiste unten - Lackmangel	

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'David Müller', written over a horizontal line.

Unterschrift Sachverständiger (David Müller)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: FIN



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen



Beschädigung #2: Blinkleuchte: Spiegel rechts - gebrochen / gerissen




Beschädigung #2: Blinkleuchte: Spiegel rechts - gebrochen / gerissen



Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion




Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion




Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion



Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion



Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - Korrosion



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt



Beschädigung #4: Interieur: Innenraum - verschmutzt



Beschädigung #5: Kotflügel links: Radlauf - verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Kotflügel links: Radlauf - verkratzt / verschürft



Beschädigung #5: Kotflügel links: Radlauf - verkratzt / verschürft



Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Radlauf - verformt

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim




Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Radlauf - verformt



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt



Beschädigung #7: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - verformt



Beschädigung #9: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig

Beschädigung #9: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig




Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt



Beschädigung #10: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - Lackmangel



Beschädigung #11: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - Lackmangel



Checkliste

Vorhanden	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input type="checkbox"/>	Anhängevorrichtung Funktion/Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input checked="" type="checkbox"/>	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Einparkhilfesystem Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Fehlerspeicherauslese
<input checked="" type="checkbox"/>	Fensterheber funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Heizung/Klima funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Lenkradheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor startet eigenständig
<input checked="" type="checkbox"/>	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Schiebedach/ Verdeck funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Sitzbelüftung Funktion
<input type="checkbox"/>	Sitzheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzverstellung el./man. Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild