



Protokollnummer: 41714938
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 25.09.2025
Sachverständiger: Georg Niederberger
Besichtigung durch: Georg Niederberger

Gebrauchtwagendokumentation

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Kia ProCeed		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	U5YH6G17GML043078
Erstzulassung	03.05.2021	Laufleistung (abgelesen)	43.976 km
HSN/TSN	1260 / AEU 00056	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	150 kW / 1.591 ccm	Nächste HU	08/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	19.310 km
Letzte Wartung	08/2025 bei 43.286 km	Polsterart	Alcantara/Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.900 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5

Gebrauchtwagendokumentation

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/40 R18 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	225/40 R18 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2026

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer
3	Schweller links	Verkleidung - Kratzer
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer
5	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Georg Niederberger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 13: Kombiinstrument




Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Laderaum



Abbildung 17: Laderaum



Abbildung 18: Laderaum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesening 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 19: FIN



Abbildung 20: FIN

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer



Beschädigung #3: Schweller links: Verkleidung - Kratzer



Beschädigung #3: Schweller links: Verkleidung - Kratzer


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Saaldorf-Surheim
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer



Checkliste

Vorhanden	Name
☒	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
☐	Anhängevorrichtung-Funktion/Zustand
☒	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
☒	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
☒	Einparkhilfesystem Funktion
☒	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
☐	Fehlerspeicherauslese
☒	Fensterheber funktionsfähig
☐	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
☒	Heizung/Klima funktionsfähig
☐	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
☒	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
☒	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
☒	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
☒	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
☒	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
☐	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
☐	Lenkradheizung-Funktion
☒	Lichtanlage funktionsfähig
☒	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
☒	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
☒	Motor startet eigenständig
☒	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
☒	Schiebedach/ Verdeck funktionsfähig
☐	Sitzbelüftung-Funktion
☒	Sitzheizung Funktion
☒	Sitzverstellung el./man. Funktion
☒	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
☒	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild