



Protokollnummer: 40256754  
Auftrags-Nr / Referenz:  
Besichtigungsdatum: 17.06.2025  
Sachverständiger: Georg Niederberger  
Besichtigung durch: Georg Niederberger

# Gebrauchtwagendokumentation

## Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Skoda FABIA		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	TMBER6PJ2N4035412
Erstzulassung	30.05.2022	Laufleistung (abgelesen)	49.358 km
HSN/TSN	8004 / AXM 00947	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 3
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell / 6
Farbe	Blau Metallic	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	81 kW / 999 ccm	Nächste HU	05/2027
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	8.800 km
Letzte Wartung	03/2025 bei 45.917 km	Polsterart	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.630 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5

## Gebrauchtwagendokumentation

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/45 R17 91W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm	i.O.
2	215/45 R17 91W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2025

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (Batterie) - leer -
2	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Lackmangel
3	Motorhaube	Motorhaube - Lackmangel
4	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n)
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer
6	Tür hinten rechts	Tür (2) - Delle(n)
7	Tür vorn rechts	Schachteiste außen - beschädigt

### Gebrauchsspuren



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel links	Kotflügel links - Steinschlag
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer
3	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächliche) - Steinschlag

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, Tür vorne links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

### Hinweise zum Gutachten

#### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

#### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

#### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

#### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

#### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverlängerung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Georg Niederberger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Abbildung 7: Innenraum**



**Abbildung 8: Innenraum**



**Abbildung 9: Innenraum**



**Abbildung 10: Kombiinstrument**



**Abbildung 11: Kombiinstrument**



**Abbildung 12: Kombiinstrument**

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim


**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Abbildung 13:** Kombiinstrument



**Abbildung 14:** Laderraum



**Abbildung 15:** Laderraum



**Abbildung 16:** FIN




## Beschädigungsfotos




**Beschädigung #1:** Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (Batterie) - leer -



**Beschädigung #2:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmangel



**Beschädigung #2:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmangel



**Beschädigung #2:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmangel



**Beschädigung #2:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmangel



**Beschädigung #2:** Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Lackmangel

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim


**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim




**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel




**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel




**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel




**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel



**Beschädigung #3:** Motorhaube: Motorhaube - Lackmangel



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n)



**Beschädigung #4:** Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n)



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer




**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer



**Beschädigung #5:** Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer




**Beschädigung #6:** Tür hinten rechts: Tür (2) - Delle(n)



**Beschädigung #6:** Tür hinten rechts: Tür (2) - Delle(n)



**Beschädigung #6:** Tür hinten rechts: Tür (2) - Delle(n)



**Beschädigung #7:** Tür vorn rechts: Schachtleiste außen - beschädigt

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Beschädigung #7:** Tür vorn rechts: Schachtleiste außen - beschädigt



**Beschädigung #7:** Tür vorn rechts: Schachtleiste außen - beschädigt



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input type="checkbox"/>	Anhängevorrichtung-Funktion/Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input checked="" type="checkbox"/>	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Einparkhilfesystem Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Fehlerspeicherauslese
<input checked="" type="checkbox"/>	Fensterheber funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Heizung/Klima funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Lenkradheizung-Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor startet eigenständig
<input checked="" type="checkbox"/>	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Schiebedach-/Verdeck-funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Sitzbelüftung-Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzverstellung el./man. Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild