

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



Protokollnummer: 43327485  
Auftrags-Nr / Referenz:  
Besichtigungsdatum: 13.01.2026  
Sachverständiger: David Vogel  
Besichtigung durch: David Vogel

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller / Modell</b>	Volkswagen TOURAN		
<b>Kennzeichen</b>			<b>Fahrgestellnummer</b> WVGZZZ1TZNW013265
<b>Erstzulassung</b>	23.06.2022	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	55.272 km
<b>HSN/TSN</b>	0603 / CJB 00320	<b>Kraftstoffart / Zylinder</b>	Benzin / 4
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Limousine	<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb
<b>Schadstoffklasse</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Automatik
<b>Farbe</b>	Weiβ Uni	<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Leistung / Hubraum</b>	110 kW / 1.498 ccm	<b>Nächste HU</b>	06/2027
<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	3.400 km
<b>Letzte Wartung</b>	06/2024 bei 28.658 km	<b>Polsterart</b>	Stoff
<b>Vorschaden</b>	Feststellbar	<b>Polsterfarbe</b>	Dunkelgrau-Schwarz
<b>Nachlackierung</b>	Feststellbar	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.110 kg
<b>Dokumente</b>	ZB I vorhanden (Kopie)	<b>Anzahl Halter</b>	unbekannt
<b>Schlüssel soll/ist</b>	2/2	<b>Anzahl Sitze / Türen</b>	5 / 5

## Gebrauchtwagendokumentation

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/55 R17 94V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	215/55 R17 94V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	205/60 R16 96V	Sommerreifen auf Stahl	Pirelli	7	

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n)
2	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn links - Kratzer
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn rechts - Kratzer
4	Tür hinten rechts	Tür - verformt
5	Tür vorn links	Tür - Delle(n)
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft
7	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Links) - verkratzt / verschürft
8	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Rechts) - verkratzt / verschürft

### Gebrauchsspuren

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

## Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite links, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 03.05.2024

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeuggewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeuggewertung im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



*Vogel David*

---

Unterschrift Sachverständiger (David Vogel)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Laufleistung



Abbildung 12: Instrumententafel

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 13: Motorraum



Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Motorraum



Abbildung 16: Laderaum



Abbildung 17: Laderaum




Abbildung 18: FIN

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Abbildung 19:** FIN

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Einstieg - Delle(n)



**Beschädigung #1:** Seitenwand links: Einstieg - Delle(n)



**Beschädigung #2:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn links - Kratzer



**Beschädigung #2:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn links - Kratzer



**Beschädigung #3:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn rechts - Kratzer



**Beschädigung #3:** Stoßfänger vorn: Stoßfänger vorn rechts - Kratzer


**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim




**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür - verformt



**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür - verformt



**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür - verformt



**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür - verformt



**Beschädigung #5:** Tür vorn links: Tür - Delle(n)



**Beschädigung #5:** Tür vorn links: Tür - Delle(n)

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürt



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürt



**Beschädigung #7:** Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (Links) - verkratzt / verschürt



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürt



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürt



**Beschädigung #7:** Verkleidungen/Abdeckungen: Kofferraumverkleidung (Links) - verkratzt / verschürt

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Beschädigung #7:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Kofferraumverkleidung (Links) - verkratzt / verschürt



**Beschädigung #8:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Kofferraumverkleidung (Rechts) - verkratzt / verschürt



**Beschädigung #8:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Kofferraumverkleidung (Rechts) - verkratzt / verschürt



**Beschädigung #8:** Verkleidungen/Abdeckungen:  
Kofferraumverkleidung (Rechts) - verkratzt / verschürt



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input type="checkbox"/>	Anhängevorrichtung Funktion/Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input checked="" type="checkbox"/>	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Einparkhilfesystem Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Fehlerspeicherauslese
<input checked="" type="checkbox"/>	Fensterheber funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Heizung/Klima funktionfähig
<input type="checkbox"/>	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Lenkradheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor startet eigenständig
<input checked="" type="checkbox"/>	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Schiebedach/ Verdeck funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Sitzbelüftung Funktion
<input type="checkbox"/>	Sitzheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzverstellung el./man. Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild