

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



Protokollnummer: 43085602

Auftrags-Nr / Referenz:

Besichtigungsdatum: 15.12.2025

Sachverständiger: David Vogel

Besichtigung durch David Vogel

# Gebrauchtwagendokumentation

## Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Opel MOKKA		
Kennzeichen			Fahrgestellnummer
Erstzulassung	04.12.2023	Laufleistung (abgelesen)	23.171 km
HSN/TSN	1889 / ADB 00074	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 3
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Grau Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	96 kW / 1.199 ccm	Nächste HU	12/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	11 Monat(e)
Letzte Wartung	11/2025 bei 22.769 km	Polsterart	Alcantara/Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.740 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5

## Gebrauchtwagendokumentation

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/55 R18 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 5mm	i.O.
2	215/55 R18 99V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2029

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach (Harzfleck) - beschädigt
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe (Ca.12 Dellen) - Delle(n)
3	Tür hinten links	Tür - Delle(n)

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn rechts - Steinschlag - kein Abzug

### Festgestellte Nachlackierungen

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeuggbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeugs zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink that reads "David Vogel".

Unterschrift Sachverständiger (David Vogel)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Motorraum

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 13: Motorraum



Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Laderaum



Abbildung 17: Laderaum



Abbildung 18: FIN

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim




## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Fahrzeugdach: Dach (Harzfleck) - beschädigt



**Beschädigung #1:** Fahrzeugdach: Dach (Harzfleck) - beschädigt




**Beschädigung #1:** Fahrzeugdach: Dach (Harzfleck) - beschädigt



**Beschädigung #2:** Heckklappe/-tür: Heckklappe (Ca.12 Dellen) - Delle(n)



**Beschädigung #2:** Heckklappe/-tür: Heckklappe (Ca.12 Dellen) - Delle(n)



**Beschädigung #2:** Heckklappe/-tür: Heckklappe (Ca.12 Dellen) - Delle(n)

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Beschädigung #3:** Tür hinten links: Tür - Delle(n)



**Beschädigung #3:** Tür hinten links: Tür - Delle(n)

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Kotzinger Straße 6  
83278 Traunstein

**Besichtigungsort**  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input checked="" type="checkbox"/>	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input type="checkbox"/>	Anhängevorrichtung Funktion/Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
<input checked="" type="checkbox"/>	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Einparkhilfesystem Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Fehlerspeicherauslese
<input checked="" type="checkbox"/>	Fensterheber funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Heizung/Klima funktionfähig
<input type="checkbox"/>	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input checked="" type="checkbox"/>	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
<input checked="" type="checkbox"/>	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
<input type="checkbox"/>	Lenkradheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor startet eigenständig
<input checked="" type="checkbox"/>	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
<input type="checkbox"/>	Schiebedach/ Verdeck funktionsfähig
<input type="checkbox"/>	Sitzbelüftung Funktion
<input type="checkbox"/>	Sitzheizung Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Sitzverstellung el./man. Funktion
<input checked="" type="checkbox"/>	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
<input checked="" type="checkbox"/>	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild