



Protokollnummer: 40256777
Auftrags-Nr / Referenz:
Besichtigungsdatum: 12.06.2025
Sachverständiger: Georg Niederberger
Besichtigung durch: Georg Niederberger

Gebrauchtwagendokumentation

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Seat FORMENTOR		
Kennzeichen		Fahrgestellnummer	VSSZZZKM5RR005252
Erstzulassung	21.07.2023	Laufleistung (abgelesen)	42.339 km
HSN/TSN	7593 / AQZ 00014	Kraftstoffart / Zylinder	Benzin / 5
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 7
Farbe	Schwarz	Besichtigungszustand	Ausreichend
Leistung / Hubraum	287 kW / 2.480 ccm	Nächste HU	09/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	13.000 km
Letzte Wartung	09/2024 bei 24.033 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.140 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4

Gebrauchtwagendokumentation

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/35 R20 97Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Goodyear	2mm / 2mm	i.O.
2	255/35 R20 97Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					05/2027



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer
2	Interieur	Innenraum - verschmutzt
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Sicherheitsrelevanter Mangel) - verformt
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer
6	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen
7	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer
8	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden
9	Seitenwand rechts	Radlauf - Kratzer
10	Sitz hinten	Rücksitz (Leder) - verkratzt / verschürft
11	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden
12	Tür vorn links	Zierleiste unten - Kratzer

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Oberflächliche) - Steinschlag - kein Abzug
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Georg Niederberger'.

Unterschrift Sachverständiger (Georg Niederberger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument




Abbildung 12: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Laderaum



Abbildung 15: Laderaum




Abbildung 16: FIN




Abbildung 17: FIN

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer



Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer




Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt




Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim

Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim



Beschädigung #2: Interieur: Innenraum - verschmutzt




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Sicherheitsrelevanter Mangel) - verformt




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Sicherheitsrelevanter Mangel) - verformt




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Sicherheitsrelevanter Mangel) - verformt



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer



Beschädigung #7: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer




Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden




Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden




Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden




Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Radlauf - Kratzer



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Radlauf - Kratzer



Beschädigung #10: Sitz hinten: Rücksitz (Leder) - verkratzt / verschürft




Beschädigung #10: Sitz hinten: Rücksitz (Leder) - verkratzt / verschürft


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim


Empfänger
Saaldorf-Surheim
Europemobile Retail GmbH
Sägewerkstraße 5
83416 Saaldorf-Surheim




Beschädigung #10: Sitz hinten: Rücksitz (Leder) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #10: Sitz hinten: Rücksitz (Leder) - verkratzt / verschürft



Beschädigung #10: Sitz hinten: Rücksitz (Leder) - verkratzt / verschürft




Beschädigung #10: Sitz hinten: Rücksitz (Leder) - verkratzt / verschürft




Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden




Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden



Beschädigung #11: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden



Beschädigung #12: Tür vorn links: Zierleiste unten - Kratzer



Beschädigung #12: Tür vorn links: Zierleiste unten - Kratzer



Checkliste

Vorhanden	Name
☒	Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)
☐	Anhängevorrichtung-Funktion/Zustand
☒	Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)
☒	Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand
☒	Einparkhilfesystem Funktion
☒	Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand
☐	Fehlerspeicherauslese
☒	Fensterheber funktionsfähig
☒	Front-/Heckwischer Zustand/Funktion
☒	Heizung/Klima funktionsfähig
☐	Hochvoltsystem (Sichtprüfung) Zustand
☐	Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild
☒	Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild
☒	Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild
☒	Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen
☒	Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand
☐	Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand
☐	Lenkradheizung-Funktion
☒	Lichtanlage funktionsfähig
☒	Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild
☒	Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit
☒	Motor startet eigenständig
☐	Polster Zustand/ Erscheinungsbild
☐	Schiebedach-/Verdeck-funktionsfähig
☐	Sitzbelüftung-Funktion
☒	Sitzheizung Funktion
☒	Sitzverstellung el./man. Funktion
☒	Spiegel Funktion und Erscheinungsbild
☒	Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild