



Protokollnummer: 41990552  
Auftrags-Nr / Referenz:  
Besichtigungsdatum: 14.10.2025  
Sachverständiger: Georg Niederberger  
Besichtigung durch: Georg Niederberger

# Gebrauchtwagendokumentation

## Angaben zum Fahrzeug

|                         |                              |                          |                   |
|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Hersteller / Modell     | Seat FORMENTOR               |                          |                   |
| Kennzeichen             |                              | Fahrgestellnummer        | VSSZZZKM2SR028154 |
| Erstzulassung           | 03.12.2024                   | Laufleistung (abgelesen) | 12.642 km         |
| HSN/TSN                 | 7593 / ATT 00028             | Kraftstoffart / Zylinder | Benzin / 4        |
| Fahrzeugart             | PKW Limousine                | Antriebsart              | Allradantrieb     |
| Schadstoffklasse        | EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1... | Getriebe / Anzahl Gänge  | Automatik         |
| Farbe                   | Schwarz Metallic             | Besichtigungszustand     | ausreichend       |
| Leistung / Hubraum      | 245 kW / 1.984 ccm           | Nächste HU               | 12/2027           |
| Wartungsheft / Nachweis | nicht vorhanden              | Restlauf bis Service     | 6.000 km          |
| Letzte Wartung          |                              | Polsterart               | Alcantara/Leder   |
| Vorschaden              | Keine Feststellbar           | Polsterfarbe             | Schwarz           |
| Nachlackierung          | Keine Feststellbar           | zul. Gesamtgewicht       | 2.160 kg          |
| Dokumente               | ZB I / II nicht vorhanden    | Anzahl Halter            | unbekannt         |
| Schlüssel soll/ist      | 2/2                          | Anzahl Sitze / Türen     | 5 / 5             |

## Gebrauchtwagendokumentation

### Hauptbereifung

| Achse | Reifengröße    | Reifentyp                     | Hersteller  | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|----------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1     | 245/40 R18 94W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Bridgestone | 6mm / 6mm   | i.O.                 |
| 2     | 245/40 R18 94W | Sommerreifen auf Leichtmetall | Bridgestone | 6mm / 6mm   | i.O.                 |

### Zusatzbereifung

| Achse | Reifengröße    | Reifentyp                     | Hersteller | Profiltiefe | Verkehrstauglichkeit |
|-------|----------------|-------------------------------|------------|-------------|----------------------|
| 1     | 245/40 R19 98V | Winterreifen auf Leichtmetall | Hankook    | 7mm / 7mm   | i.O.                 |
| 2     | 245/40 R19 98V | Winterreifen auf Leichtmetall | Hankook    | 7mm / 7mm   | i.O.                 |

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ersatz

| Typ     | Reifengröße | Reifentyp | Hersteller | Profiltiefe | Ablaufdatum |
|---------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| Tirefit |             |           |            |             | 07/2028     |

### Wertmindernde Faktoren

| Nr. | Bauteilgruppe     | Beschreibung                                                    |
|-----|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | Rad/Reifen        | Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer                         |
| 2   | Schweller links   | Einstieg (Klebereste) - entspricht nicht den Herstellervorgaben |
| 3   | Schweller rechts  | Einstieg (Klebereste) - entspricht nicht den Herstellervorgaben |
| 4   | Tür hinten rechts | Tür (Oberflächliche) - Kratzer                                  |



## Gebrauchsspuren

| Nr.                                                                              | Bauteilgruppe | Beschreibung |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf. |               |              |

## Festgestellte Nachlackierungen

| Nr.                | Ort |
|--------------------|-----|
| Keine feststellbar |     |

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Unterschrift Sachverständiger (Georg Niederberger)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Saaldorf-Surheim  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Innenraum



**Abbildung 6:** Innenraum

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Saaldorf-Surheim  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim




**Abbildung 7: Innenraum**



**Abbildung 8: Innenraum**




**Abbildung 9: Innenraum**



**Abbildung 10: Kombiinstrument**



**Abbildung 11: Kombiinstrument**



**Abbildung 12: Kombiinstrument**

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Saaldorf-Surheim  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Abbildung 13: Kombiinstrument**



**Abbildung 14: Kombiinstrument**



**Abbildung 15: Laderaum**



**Abbildung 16: Laderaum**



**Abbildung 17: FIN**



**Abbildung 18: FIN**

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer




**Beschädigung #1:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer



**Beschädigung #2:** Schweller links: Einstieg (Klebereste) - entspricht nicht den Herstellervorgaben



**Beschädigung #2:** Schweller links: Einstieg (Klebereste) - entspricht nicht den Herstellervorgaben



**Beschädigung #3:** Schweller rechts: Einstieg (Klebereste) - entspricht nicht den Herstellervorgaben



**Beschädigung #3:** Schweller rechts: Einstieg (Klebereste) - entspricht nicht den Herstellervorgaben

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Wiesenring 2  
04159 Leipzig

**Besichtigungsort**  
Saaldorf-Surheim  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim

**Empfänger**  
Saaldorf-Surheim  
Europemobile Retail GmbH  
Sägewerkstraße 5  
83416 Saaldorf-Surheim



**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür (Oberflächliche) - Kratzer



**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür (Oberflächliche) - Kratzer



**Beschädigung #4:** Tür hinten rechts: Tür (Oberflächliche) - Kratzer



## Checkliste

| Vorhanden                           | Name                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Abgasanlage (optisches Erscheinungsbild)      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Anhängevorrichtung Funktion/Zustand           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Bremsanlage (optisches Erscheinungsbild)      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Dämpfer (Sichtprüfung) Zustand                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Einparkhilfesystem Funktion                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Federn/Luftbalg (Sichtprüfung) Zustand        |
| <input type="checkbox"/>            | Fehlerspeicherauslese                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Fensterheber funktionsfähig                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Front-/Heckwischer Zustand/Funktion           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Heizung/Klima funktionsfähig                  |
| <input type="checkbox"/>            | Hochvoltssystem (Sichtprüfung) Zustand        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Innenraum allgemein Zustand/ Erscheinungsbild |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Keilrippenriemen Zustand/Erscheinungsbild     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Koffer-/Laderaum Zustand/Erscheinungsbild     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kombiinstrument mit Fahrzeuganzeigen          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Kraftstoffsystem (Sichtprüfung) Zustand       |
| <input type="checkbox"/>            | Ladekabel (Sichtprüfung) Zustand              |
| <input type="checkbox"/>            | Lenkradheizung Funktion                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lichtanlage funktionsfähig                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Lichtanlage Zustand/ Erscheinungsbild         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Motor (Sichtprüfung) Sauberkeit/Dichtheit     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Motor startet eigenständig                    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Polster Zustand/ Erscheinungsbild             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Schiebedach/ Verdeck funktionsfähig           |
| <input type="checkbox"/>            | Sitzbelüftung Funktion                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sitzheizung Funktion                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Sitzverstellung el./man. Funktion             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Spiegel Funktion und Erscheinungsbild         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Verglasung Zustand/ Erscheinungsbild          |